


## LEGENDA

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE PARCEL KN
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL KN
- 437/II ČÍSLO PARCELY KN
- 1977/188 ČÍSLO STAVEBNÍ PARCELY KN
- TRÁVNÍK PARKOVÝ
- SKUPINA KEŘŮ
- VÝSADBA TRVALEK
- PŘEDZAHŘÁDKA
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- HODNOCENÉ STROMY LISTNATÉ/JEHLIČNATÉ (BARVA DLE HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU)
- HODNOCENÁ SKUPINA DŘEVIN (BARVA DLE HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU)
- 5 POŘADOVÉ ČÍSLO TAXONU V INVENTARIZAČNÍ TABULCE
- OBVOD KORUNY DŘEVINY
- VEDENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
  - SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)
  - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (VIVO)
  - VEDENÍ PLYNU
  - VEDENÍ NN – NADZEMNÍ
  - VODOVOD (VAS)
  - KANALIZACE

## HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU DŘEVIN

- 1 – výborný až dobrý – bez poškození nebo jen defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
- 2 – zhoršený – mechanické narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah
- 3 – výrazně zhoršený – souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
- 4 – silně narušený – bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva
- 5 – rozpadající se strom – akutní riziko rozpadu



## POZNÁMKA

–ŠEDĚ PODKRESLENO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
	ING. MAGDALÉNA VÁGNEROVÁ	ING. BARBORA MÁJKOVÁ		
	INVESTOR:	OBEC HOLASICE, VÁCLAVSKÁ 29, 664 61 HOLASICE	ČÍSLO KOPIE:	
	AKCE:	REGENEACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ HOLASICE ETAPA 2		
	OBSAH:	SITUACE–STÁVAJÍCÍ STAV, INVENTARIZACE DŘEVIN	DATUM: LEDEN 2022	
	DIL:	ZAHRADNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	MĚŘÍTKO: 1:250	ČÍSLO VÝKR.: D.2.5.1
	VODAŘSKÁ 13 619 00 BRNO TEL.606 766 102 inovak@a90.cz WWW.A90.CZ			